



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 10 mars 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : SL.2015.99

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : BULLES  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de BULLES, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 17 points d'eau :

- 15 PI de 100 mm dont 2 ayant un débit insuffisant
- 2 réserves naturelles aménagées normalisées.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de BULLES

60115

BULLES

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès
- En service
- Sans anomalie
- Non conforme en service
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- Autorisée
- Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'allim.	Diamètre de sortie	Hydrant				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00001	P100	19 Rue du Tureau	inconnu	100/2x070						
00002	P100	rue du Crévecoeur et rue de Massin.	inconnu	100/2x070						
00003	P100	rue du Mesnil.	100	100/2x070						
00004	P100	Rue notre dame	inconnu	100/2x070						
00005	P100	Rue Notre Dame, Angle christian Paris	inconnu	100/2x070						
00006	P100	Rue de Clermont, Angle rue du bel air	inconnu	100/2x070						
00007	P100	Rue de Clermont	inconnu	100/2x070						
00008	P100	Rue de petit monceau	inconnu	100/2x070						
00010	P100	Rue notre dame	inconnu	100/2x070						
00011	P100	Déchetterie	inconnu	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-allim.	Réservoir				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00012	RES	Direction moulin de saine fontaine	120	-						
00013	RES	D151 face source saine fontaine	120	-						

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'allim.	Diamètre de sortie	Hydrant				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		