

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 5 mai 2015

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2015.176

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS



OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : SENOTS
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de SENOTS, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 9 points d'eau :

- 1 PI de 45 mm dont le débit est insuffisant
- 2 PI de 70 mm dont 1 ayant un débit insuffisant
- 5 PI de 100 mm
- 1 réserve naturelle aménagée.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de SENOTS

60613

SENOTS

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 ✗ -Indisponible
 ✗ -Avec anomalies
 ✗ -Non autorisée
 ✗ -Problématique
 ✓ -En service
 ✓ -Sans anomalie
 ✓ -Autorisée
 ✓ -Sans problème
 ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00001	P100	rue de la Halte (n°110)	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Fuite hydrant BI PI fuite au carré de manoeuvre
00002	P100	rue de l'Aunette (école)	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00003	P100	rue de Fresne (n°257)	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00004	P070	rue de Heulecourt (n°2) Hameau de Biéquencourt	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00005	P100	rue de Heulecourt (n°306) Hameau de Biéquencourt	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00006	P070	rue de Pouilly (n°111)	080	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00007	P100	rue de Chaumont (n°266)	080	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00008	P45	impasse de la Bergerie	060	inconnu	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 ✗ -Indisponible
 ✗ -Avec anomalies
 ✗ -Non autorisée
 ✗ -Problématique
 ✓ -En service
 ✓ -Sans anomalie
 ✓ -Autorisée
 ✓ -Sans problème
 ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00009	ETAN	Sainte Anne	Inconnu	-	✓	✓	✓	✓	