




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 5 décembre 2014

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN

Réf. : SL.2014.488

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : SERIFONTAINE
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Sérifontaine, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 40 points d'eau incendie :

- 37 PI de 100 mm dont 19 ayant un problème ou un débit insuffisant
- 3 réserves naturelles aménagées normalisées dont 1 ayant un problème de signalisation.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**


Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune de SERIFONTAINE

60616

SERIFONTAINE

Légende

- * Etat -En service -Non conforme en service
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalie
 * Visite -Non autorisée -Autorisée
 * Accès -Problématique -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	Rue Bornis Laporte Mairie	150	100/2x070		107,00		4,60						volant ayant disparu carré de manoeuvre non fonctionnel	Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014
00002	P100	Cité Sainte Marie	150	100/2x070		70,00		4,90							Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014
00003	P100	rue Pierre Eugène Boyer angle rue Parmentier	150	100/2x070		130,00		3,00						remplacer le volant par un carré de manoeuvre pour permettre la fermeture du coffre	Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014
00004	P100	rue de la Lande en Son face au numéro 6	150	100/2x070		120,00		5,80						Défaut de signalisation Manque capot manque coffre rouge peinture non réglementaire	Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014
00005	P100	rue Pierre Eugène Boyer face au numéro 30	150	100/2x070		31,00		5,00						Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h A REPEINDRE FUITE A LA FERMETURE CLAPET CONGELABLE REMPLACER LE VOLANT PAR UN CARRÉ DE MANOEUVRE AFIN DE PERMETTRE LA FERMETURE DU COFFRE	Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014
00006	P100	rue Raoul Aubaud face au numéro 8	150	100/2x070		61,00		2,00						PEINTURE A REFAIRE	Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014
00007	P070	rue Ambroise Croizat face au numéro 14	100	070/2x100		14,00		2,10						Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h refaire la peinture	Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014
00008	P100	rue Benoit Frachon face au numéro 10	150	100/2x070		71,00		4,40							Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014
00009	P100	rue de Cocagne dans le virage	150	100/2x070		59,00		2,00						Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014
00010	P100	rue Gabriel Péri devant le transformateur	150	100/2x070		90,00		4,20							Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014
00011	P100	rue Jules Ferry angle rue Alexandre Barbier	150	100/2x070		97,00		4,60							Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014
00012	P100	rue Hacque face au numéro 30	150	100/2x070		84,00		4,60							Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014

Défense Incendie de la commune de SERIFontaine

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 * En service
 * Sans anomalie
 * Autorisée
 * Sans problème
 X - Indisponible
 X - Avec anomalies
 X - Non autorisée
 X - Problématique
 X - Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00013	P100	rue de Cocagne face au numéro 32	150	100/2x070		74,00		3,80		✓	✓	✓		Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014	
00014	P100	Décharge Rue du 8 mai 1945	150	100/2x070		77,00		4,70		✓	✓	✓		Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014	
00015	P100	rue Maurice Thorez face au numéro 37	150	100/2x070		70,00		5,00		✓	✓	✓		Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014	
00016	P100	rue du 8 mai 1945	150	100/2x070		107,00		4,70		✓	X	✓	REFAIRE LA PEINTURE	Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014	
00017	P100	rue Marcel Cachin face au numéro 32	150	100/2x070		98,00		5,00		✓	✓	✓		Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014	
00018	P100	rue du 8 mai 1945 face au numéro 17	150	100/2x070		107,00		4,40		✓	X	✓	Capot cassé REPLACER LE CLAPET DE FERMETURE HYDRANT CONGELABLE	Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014	
00019	P100	parc Jacques Duclos derrière la salle des fêtes	150	100/2x070		80,00		5,20		✓	X	✓	A REPEINDRE	Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014	
00020	P100	rue Marcel Cachin	150	100/2x070		107,00		5,00		✓	✓	✓		Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014	
00021	P100	lotissement des larisses	150	100/2x070		70,00		3,20		✓	✓	✓		Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014	
00022	P100	RD 915 direction Dieppe Face garage Citroen	150	100/2x070		120,00		5,60		✓	X	✓	REMETTRE UN RIVET SUR L ENJOLIVEUR DU BOUCHON GAUCHE	Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014	
00023	P100	lieu dit Bourguerelle	150	100/2x070		95,00		4,20		✓	✓	✓		Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014	
00024	P100	Lieu dit Champs Mauger intersection route de Champignolles	150	100/2x070		93,00		3,10		✓	X	✓	A REPEINDRE	Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014	
00025	P100	Rue Boris Vian quartier des Vignes croisement Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord	150	100/2x070		38,00		2,30		X	X	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014	
00026	P100	Complexe Sportif proche Rue du 8 mai 1945	150	100/2x070		67,00		4,50		✓	X	✓	Fuite hydrant BI PI NETTOYER L INTERIEUR DU COFFRE PRESENCE DE TERRE COFFRE ENFONCE FUI TE A LA FERMETURE POTEAU A REPARER OU A REPLACER PRESENCE D UN ERP	Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014	

Défense Incendie de la commune de SERIFONTAINE

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00027	RES	Ferme de Champignolles à l'intérieur du corps de ferme	120	-					Végétation gênante BOUCHON CASSE RESERVE ENVAHIE PAR LES HERBES TOTALEMENT INVISIBLE LE JOUR DES RELEVES

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h				Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar			Statique	Dynamique						
						à 0,6 bar	à 0,6 bar	à 0,6 bar								
00028	P100	Rue Louis Aragon	100	100/2x070	55,00			3,30								Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00029	P100	lieu dit le champignolle	100	100/2x070	16,00			2,90								Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00030	P100	rue Parmentier face au numéro 28	150	100/2x070	51,00			3,20								Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00031	P100	Rue de la Grande Prairie	100	100/2x070	73,00			4,90								Purge HS Manque 1 bouchon de 70 MANQUE LE BOUCHON DE GAUCHE LE LEVIER DE PURGE A DISPARU, A REMPLACER

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00032	RES	Hameau de Droitcourt au feu tricolore	120	-					

Défense Incendie de la commune de SERIFONTAINE

Légende

- * Etat -En service -Non conforme en service
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalie
 * Visite -Non autorisée -Autorisée
 * Accès -Problématique -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00033	P100	Rue Jean Renoir transformateur électrique	100	100/2x070		48,00		2,80						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014
00034	P100	Rue Bernard Leduc angle rue Eugène Boyer	150	100/2x070		76,00		3,50							Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014
00035	P100	6 rue Parmentier	150	100/2x070		110,00		6,20							Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014
00036	P100	ZAE de Frier	150	100/2x070		130,00		5,70							Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014
00037	P100	ZAE de Frier	150	100/2x070		100,00		4,90							Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014
00038	P100	ZAE de Frier	150	100/2x070		130,00		6,10							Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014
00039	P100	Champs Mauger	150	100/2x070		77,00		2,20						Défaut de signalisation POTEAU A REPEINDRE ETA NETTOYER MANQUE LE NUMERO	Mesures d'un acteur externe au SDIS le 25/09/2014

Légende

- * Etat -En service -Non conforme en service
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalie
 * Visite -Non autorisée -Autorisée
 * Accès -Problématique -Sans problème

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations