



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 10 mars 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN  
Réf. : SL.2015.95

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : SAINT REMY EN L'EAU  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de SAINT REMY EN L'EAU, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 16 points d'eau :

- 3 PI de 70 mm ayant un débit insuffisant dont 1 indisponible
- 9 PI de 100 mm ayant un débit insuffisant et présentant des anomalies
- 1 réserve incendie d'un volume inférieur à 120 m<sup>3</sup>
- 1 réserve naturelle aménagée normalisée
- 2 points d'aspiration dans des cours d'eau naturels.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT



## Défense Incendie de la commune de Saint Rémy en l'Eau

## 60595 SAINT REMY EN L'EAU

Légende

\*Etat  
\*Anomalie  
\*Visite  
\*Accès

**X** -Indisponible  
-Avec anomalies  
-Non autorisée  
-Problématique

**✓** -En service  
-Sans anomalie  
-Autorisée  
-Sans problème

**✗** -Non conforme en service

| N°    | Type | Adresse                                   | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | *Etat | *Anomalie | *Accès | *Visite | Anomalies |  | Observations  |
|-------|------|---|------------------|--------------------|-------|-----------|--------|---------|-----------|--|---|
|       |      |   |                  |                    |       |           |        |         |           |  |   |
| 00001 | P100 | RUE DE L'EGLISE<br>( direction Clermont ) | 125              | 100/2x070          | ✗     | X         | ✓      | ✓       |           |  |   |
| 00002 | P100 | FACE AU 25 RUE DE L'EGLISE                | 125              | 100/2x070          | ✗     | X         | ✓      | ✓       |           |  | Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h<br>P.I trop près du mur. |
| 00003 | P100 | FACEAU 02 RUE DE L'EGLISE                 | 125              | 100/2x070          | ✗     | X         | ✓      | ✓       |           |  | Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h                          |
| 00004 | P100 | RUE DES GRANDS PRES angle rue de l'église | 125              | 100/2x070          | ✗     | X         | ✓      | ✓       |           |  | Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h                          |

Légende

\*Etat  
\*Anomalie  
\*Visite  
\*Accès

**X** -Indisponible  
-Avec anomalies  
-Non autorisée  
-Problématique

**✓** -En service  
-Sans anomalie  
-Autorisée  
-Sans problème

**✗** -Non conforme en service

| N°    | Type | Adresse               | Volume m3 | m3 / h Ré-alim. | *Etat | *Anomalie | *Accès | *Visite | Anomalies |  | Observations   |
|-------|------|-----------------------|-----------|-----------------|-------|-----------|--------|---------|-----------|--|--|
|       |      |                       |           |                 |       |           |        |         |           |  |  |
| 00005 | CITE | FERME DE LA MALBORGNE | 0         | -               | X     | X         | ✓      | ✓       |           |  | Privé aucun raccord d'aspiration<br>Non conforme : volume inférieur à 120 m3<br>Non conforme : pression < à 0,6 bar<br>Défaut de signalisation |

Légende

\*Etat  
\*Anomalie  
\*Visite  
\*Accès

**X** -Indisponible  
-Avec anomalies  
-Non autorisée  
-Problématique

**✓** -En service  
-Sans anomalie  
-Autorisée  
-Sans problème

**✗** -Non conforme en service

| N°    | Type | Adresse  | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | *Etat | *Anomalie | *Accès | *Visite | Anomalies |  | Observations   |
|-------|------|--|------------------|--------------------|-------|-----------|--------|---------|-----------|--|--|
|       |      |  |                  |                    |       |           |        |         |           |  |  |
| 00006 | P100 | RUE DE L'ARRE  | 100              | 100/2x070          | ✗     | X         | ✓      | ✓       |           |  |  |
| 00007 | P070 | FERME DE LA MALBORNE<br>( en face la ferme )                       | inconnu          | inconnu            | X     | X         | ✓      | ✓       |           |  | impossible d'ouvrir le capot carre non conforme                  |
| 00008 | B100 | CHATEAU DE SAINT-REMY EN L'EAU<br>( AU PIED DU CHATEAU )           | 100              | 100                | ✗     | X         | X      | ✓       |           |  | Privé  |
| 00009 | P070 | RD 101 FACE AU STADE<br>( sortie de Saint-Rémy en l'Eau )          | 060              | inconnu            | ✗     | X         | ✓      | ✓       |           |  | Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h<br>manque bouchon de 45 |
| 00010 | P100 | RD 158 ROUTE D'AVRECHY<br>( entre Saint Rémy en l'Eau et Avrechy ) | 125              | 100/2x070          | ✗     | X         | ✓      | ✓       |           |  | Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h                         |

## Défense Incendie de la commune de Saint Rémy en l'Eau

10/03/2015

| Hydrants |      |                   |                  | * Etat             |      |          | * Anomalie |        |  | * Accès  |       |        | * Visite |          |       | Anomalies | Observations |
|----------|------|-------------------|------------------|--------------------|------|----------|------------|--------|--|----------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------|--------------|
| N°       | Type | Adresse           | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | Etat | Anomalie | Accès      | Visite | Etat                                     | Anomalie | Accès | Visite | Etat     | Anomalie | Accès |           |              |
| 00011    | P100 | Rue de rothbequet | 100              | 100/2x070          | ✗    | ✗        | ✓          | ✓      | Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h |          |       |        |          |          |       |           |              |

- Légende
- \* Etat
  - \* Anomalie
  - \* Visite
  - \* Accès
  - ✗ -Indisponible
  - ✗ -Avec anomalies
  - ✗ -Non autorisée
  - ✗ -Problématique
  - ✓ -En service
  - ✓ -Sans anomalie
  - ✓ -Autorisée
  - ✓ -Sans problème
  - ✗ -Non conforme en service

| Réserves |      |                        |           | * Etat          |      |          | * Anomalie |        |               | * Accès  |       |        | * Visite |          |       | Anomalies | Observations |
|----------|------|------------------------|-----------|-----------------|------|----------|------------|--------|---------------|----------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------|--------------|
| N°       | Type | Adresse                | Volume m3 | m3 / h Ré-alim. | Etat | Anomalie | Accès      | Visite | Etat          | Anomalie | Accès | Visite | Etat     | Anomalie | Accès |           |              |
| 00012    | COUR | Impasse de la chapelle | Inconnu   | -               | ✓    | ✗        | ✓          | ✓      | Niveau faible |          |       |        |          |          |       |           |              |

- Légende
- \* Etat
  - \* Anomalie
  - \* Visite
  - \* Accès
  - ✗ -Indisponible
  - ✗ -Avec anomalies
  - ✗ -Non autorisée
  - ✗ -Problématique
  - ✓ -En service
  - ✓ -Sans anomalie
  - ✓ -Autorisée
  - ✓ -Sans problème
  - ✗ -Non conforme en service

| Hydrants |      |                                   |                  | * Etat             |      |          | * Anomalie |        |  | * Accès  |       |        | * Visite |          |       | Anomalies | Observations |
|----------|------|-----------------------------------|------------------|--------------------|------|----------|------------|--------|--|----------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------|--------------|
| N°       | Type | Adresse                           | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | Etat | Anomalie | Accès      | Visite | Etat                                     | Anomalie | Accès | Visite | Etat     | Anomalie | Accès |           |              |
| 00013    | P100 | 4 rue de la maille                | 100              | 100/2x070          | ✗    | ✗        | ✓          | ✓      | Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h |          |       |        |          |          |       |           |              |
| 00014    | P070 | RUE DES GRAND PRES (SUR LA PLACE) | 060              | 070                | ✗    | ✗        | ✓          | ✓      | Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h |          |       |        |          |          |       |           |              |

- Légende
- \* Etat
  - \* Anomalie
  - \* Visite
  - \* Accès
  - ✗ -Indisponible
  - ✗ -Avec anomalies
  - ✗ -Non autorisée
  - ✗ -Problématique
  - ✓ -En service
  - ✓ -Sans anomalie
  - ✓ -Autorisée
  - ✓ -Sans problème
  - ✗ -Non conforme en service

| Réserves |      |                   |           | * Etat          |      |          | * Anomalie |        |                         | * Accès  |       |        | * Visite |          |       | Anomalies | Observations |
|----------|------|-------------------|-----------|-----------------|------|----------|------------|--------|-------------------------|----------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------|--------------|
| N°       | Type | Adresse           | Volume m3 | m3 / h Ré-alim. | Etat | Anomalie | Accès      | Visite | Etat                    | Anomalie | Accès | Visite | Etat     | Anomalie | Accès |           |              |
| 00015    | RES  | Rue de rothbequet | 120       | 0               | ✓    | ✓        | ✓          | ✓      | Non conforme en service |          |       |        |          |          |       |           |              |
| 00016    | COUR | Rue de l'Arré     | Inconnu   | -               | ✓    | ✓        | ✓          | ✓      | Non conforme en service |          |       |        |          |          |       |           |              |

- Légende
- \* Etat
  - \* Anomalie
  - \* Visite
  - \* Accès
  - ✗ -Indisponible
  - ✗ -Avec anomalies
  - ✗ -Non autorisée
  - ✗ -Problématique
  - ✓ -En service
  - ✓ -Sans anomalie
  - ✓ -Autorisée
  - ✓ -Sans problème
  - ✗ -Non conforme en service