



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 5 mai 2015

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN

Réf. : SL.2015.179

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS



OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : ANGY
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune d'ANGY, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 19 points d'eau :

- 1 BI de 70 mm non normalisée indisponible
- 3 BI de 100 mm dont 1 indisponible et 1 ayant un débit insuffisant
- 15 PI de 100 mm dont 7 ayant un débit insuffisant.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,


Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de ANGY

60015

ANGY

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

X -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisées
 -Problématique

-En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

X -Non conforme
 en service


N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
00001	P100	Rue roger salengro, Entrée lotissement prairie de la barriere.	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00002	P100	lotissement prairie de la barriere	100	100/2x070	✓	X	✓	✓		fuite au volant	
00003	P100	Rue roger salengro, Entrée société pysmian	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00004	P100	Rue roger salengro, Face magasin ALDI	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00005	P100	place fremont	060	100/2x070	X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00006	P100	Rue rene fevre, Devant n°412	125	100/2x070	X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Capot cassé Capot cassé Débit insuffisant	
00007	P100	Rue aristide briand, Devant la mairie	100	100/2x070	✓	X	✓	✓		Ouverture point d'eau difficile Trop près du mur rend l'ouverture difficile	
00008	P100	Rue aristide briand, Angle rue louis derebergue	100	100/2x070	X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00009	P100	Rue aristide briand, Face n°753	100	100/2x070	X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00010	P100	Rue de thury, Angle rue roger	100	100/2x070	X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00011	P100	Chemin d'hernival, Devant n°40	100	100/2x070	X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00012	P100	Rue du maire, Angle rue du pré bertin	100	100/2x070	X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Volant cassé	volant casse manouvre avec carre
00013	P100	Rue jean jaures, Angle rue beatrix tassin	100	100/2x070	✓	X	✓	✓		Ouverture point d'eau difficile Poteau trop près du mur	
00015	B070	253 Route de Clermont	060	070	X	X	✓	✓		Non conforme : pas d'écoulement d'eau Ouverture point d'eau impossible carrée de manoeuvre non reglementaire Raccord kayser HS	
00016	B100	Rue jean jaures, Après le n°288	060	100	✓	X	✓	✓		Défaut de signalisation Carré de manoeuvre HS	
00017	B100	Rue jean jaures, Devant le n°566	100	100	✓	X	✓	✓		Ouverture point d'eau difficile Défaut de signalisation Ouverture très difficile	

Défense Incendie de la commune de ANGY










Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

X -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

 -Non conforme
 en service

Hydrants		Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
N°	Type									
00020	P100	Magasin Intermarché	100	100/2x070		X			Capot cassé Capot cassé	
00023	P100	Rue de Clermont, Angle rue René Fèvre	100	100/2x070						
00024	B100	Rue roger salengro, angle rue béatrix tasson	100	100	X	X			Ouverture point d'eau impossible Carré de manoeuvre non conforme	