



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## PREFET DE L'OISE

### SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 4 mai 2015

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN  
Réf. : SL.2015.167

### LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : CHEVRIERES  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de CHEVRIERES vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 29 points d'eau :

- 27 PI de 100 mm dont 4 ayant un débit insuffisant
- 2 réserves incendie dont 1 ayant un volume inférieur à 120 m<sup>3</sup>.


Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pasca PAILLOT





## Défense Incendie de la commune de CHEVRIERES

60149

CHEVRIERES

Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

**X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

-En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

**X** -Non conforme  
 en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
00001	P100	Angle rue de Verdun et rue de Beauvais	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00002	P100	angle rue de Grandfresnoy et rue de Beauvais	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00003	P100	rue de Compiègne face au n°218	125	100/2x070	✓	<b>X</b>	✓	✓		bouchon de 70 H.S + ouverture difficile du demi raccoard de 70	
00004	P100	rue Edmond Souplet face au 81	100	100/2x070	<b>X</b>	<b>X</b>	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00005	P100	rue des Rosiers face au 178	100	100/2x070	<b>X</b>	<b>X</b>	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00006	P100	rue des Charmilles à côté du 78	100	100/2x070	<b>X</b>	<b>X</b>	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00007	P100	rue Antoine Bullot face au 723	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00008	P100	angle rue Paul Doumer et impasse Roger Venei	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00009	P100	rue Charlin	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00010	P100	angle rue Guynemer et rue de la Gare face au 21	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00011	P100	rue de la Gare à côté du n°656	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00012	P100	rue de la Gare à côté du 1013	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00013	P100	angle rue de Beauvais et rue Parmentier devant les ateliers municipaux	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			

Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

**X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

-En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

**X** -Non conforme  
 en service

## Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite

Anomalies Observations

## Défense Incendie de la commune de CHEVRIERES

Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

**X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

✓ -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

**X** -Non conforme  
 en service

## Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00016	RES	entrée de la Ferme du Quesnoy	Inconnu	-	<b>X</b>	<b>X</b>	✓	✓	Non conforme : volume inférieur à 120 m3 Défaut de signalisation Niveau faible Stationnement de véhicule sur celui-ci	

Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

**X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

✓ -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

**X** -Non conforme  
 en service

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00017	P100	Rue de Compiègne face au 474	100	100/2x070	✓	<b>X</b>	✓	✓	Capot cassé	
00018	P100	angle Antoine Bullot et rue Charlin	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00019	P100	rue de Beauvais proche du stade	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00020	P100	rue de la Libération	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00021	P100	rue de la Galette	100	100/2x070	<b>X</b>	<b>X</b>	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00022	P100	rue des Erables	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00023	P100	rue de la Libération	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00024	P100	rue Parmentier face au stade	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00025	P100	rue Parmentier proche centre equestre	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00026	P100	Rue Antoine Bullot n°150	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00027	P100	Rue Guymier n°228 Ruelle des Dames	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00028	P100	Rue de Compiègne Face au N° 732	100	100/2x070	✓	<b>X</b>	✓	✓	Capot cassé tete de poteau cassé	

## Défense Incendie de la commune de CHEVRIERES

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès
- X -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓ -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

Réerves		m3 / h Ré-alim.		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
N°	Type	Adresse	Volume m3						
00029	CITE	Rue de la galette	120	✓	X	✓	✓	Impossible d'aspiration, absence de joint d'étanchéité	

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès
- X -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓ -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

Hydrants		Diamètre d'alim.		Diamètre de sortie		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
N°	Type	Adresse									
00030	P100	Rue antoine Bullot, a l'entrée du nouveau lotissement	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✓		
00031	P100	Rue du verger, nouveau lotissement	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	✓		

