




Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 7 juillet 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : SL.2015.272

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : BETZ  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Betz, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 22 points d'eau :

- 3 PI de 70 mm dont 1 avec un débit insuffisant
- 16 PI de 100 mm dont 2 avec un débit insuffisant
- 3 réserves artificielles dont 1 avec un volume inférieur à 120 m<sup>3</sup>

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT



## Défense Incendie de la commune de BETZ

60069

BETZ

## Légende

\*Etat  
 \*Anomalie  
 \*Visite  
 \*Accès

**X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

✓ -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

✗ -Non conforme  
 en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Visite		
1	P070	RUE DE LA LIBERATION FACE AU N°15	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
2	P100	RUE DE LA LIBERATION A COTE DU N° 26 ANGLE RUE DE LA POSTE	100	100/2x070	✓	X	✓	✓	PI PRET DU MUR	
3	P100	RUE DE L'OBELISQUE AU N°1	100	070	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Ouverture point d'eau difficile PI PRES DU MUR	
4	P100	RUE DE LA LIBERATION A COTE DU COLLEGE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
5	P100	RUE DE LA LIBERATION ANGLE CD 51	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
6	P100	RUE DU VALET AU N°2	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
7	P100	RUE DU VALET AU N°34	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
8	P070	FACE AU N°45 RUE BEAUXIS LAGRAVE	080	inconnu	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h DEBIT INFÉRIEUR A 20M3/H	
9	P100	RUE DES VIGNES ANGLE RUE DU VALET	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
10	P100	RUE DES VIGNES FACE AU 24	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
11	P100	RUE GEORGES MINET FACE A L'IMPASSE N BRYAR	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
13	P100	RUE DES JARDINS A COTE DU N°43	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
14	P070	RUE DU VALOIS ENTRE LA N°15 ET LE N°13	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
15	P100	RUE DE LA LIBERATION FACE A LA MAIRIE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
16	P100	HAMEAU DE MACQUELINE AU N°2 RUE DU BOIS MILON	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
17	P100	HAMEAU DE MACQUELINE FACE AU N°31 RUE BERNARD HAMELIN	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
18	P100	HAMEAU DE MACQUELINE RUE BERNARD HAMELIN	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		



## Défense Incendie de la commune de BETZ

## Légende

- \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès  
 ✕ -Indisponible  
 ✕ -Avec anomalies  
 ✕ -Non autorisée  
 ✕ -Problématique  
 ✓ -En service  
 ✓ -Sans anomalie  
 ✓ -Autorisée  
 ✓ -Sans problème  
 ✕ -Non conforme en service

Réserves										Anomalies		Observations	
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite					
19	CITE	PLACE DE LA GARE	Inconnu	-	✓	✕	✓	✓					Défaut de signalisation
20	CITE	ROUTE DE LEVIGNEN PRES COLLEGE	Inconnu	-	✕	✕	✓	✓					Non conforme : volume inférieur à 120 m3 aspiration impossible au moyen du dispositif existant

## Légende

- \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès  
 ✕ -Indisponible  
 ✕ -Avec anomalies  
 ✕ -Non autorisée  
 ✕ -Problématique  
 ✓ -En service  
 ✓ -Sans anomalie  
 ✓ -Autorisée  
 ✓ -Sans problème  
 ✕ -Non conforme en service

Hydrants										Anomalies		Observations	
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite					
21	P100	RUE DE LA FRATERNITE ANGLE RUE BESSIN	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓					
22	P100	IMPASSE DE LA MONTIERE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓					

## Légende

- \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès  
 ✕ -Indisponible  
 ✕ -Avec anomalies  
 ✕ -Non autorisée  
 ✕ -Problématique  
 ✓ -En service  
 ✓ -Sans anomalie  
 ✓ -Autorisée  
 ✓ -Sans problème  
 ✕ -Non conforme en service

Réserves										Anomalies		Observations	
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite					
23	RES	HAMEAU DE MACQUELINE lieu dit Ferme du bois Milton, Ferme du bois Milton	240	0	✓	✓	✓	✓					