


PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 10 juin 2015

Affaire suivie par : M. le LT A. COPPIN
Réf. : SL.2015.238

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine – BP 20317
60021 BEAUVAIS CEDEX

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : REMY
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de REMY, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 36 points d'eau :

- 9 BI de 100 mm dont 7 ayant un débit insuffisant
- 23 PI de 100 mm dont 21 ayant un débit insuffisant
- 2 réserves incendie
- 2 réserves naturelles aménagées

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel Pascal PAILLOT

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies		Observations
									* Etat	* Anomalie	
1	P100	Rue de noyon	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Manque capot Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
2	B100	Angle Rue de Noyon et Boulevard de la Gare	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
3	B100	Boulevard de la Gare Devant N° 640	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
4	P100	boulevard de la Gare Devant N° 878	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
5	P100	place des Fleurs face au N°9	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
6	P100	Rue d'Arsy face au Ets PIHEN n°369	080	100/2x070	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
7	P100	Rue de Compiègne devant les Ets Rieter RD 36	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h POTEAU ET ETAT DE ROUILLE AVANCE
8	P100	Ets Rieter	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
9	P100	Rue de la Croix St Denis Devant N° 37	125	100/2x070	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Ouverture point d'eau impossible PI INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT RIETER (PRIVE) entreprise fermé a ce jour
10	P100	Rue du Tour de Ville	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
11	P100	Angle Rue de Lachelle et rue de la Fontaine face au 182	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Manque 1 bouchon de 70 Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
12	P100	Angle Rue de Lachelle et Rue de Compiègne	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Manque 1 bouchon de 70 Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h tenons du demi raccord de 100 inversé
13	B100	Rue de Noyon Devant N° 177	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
14	B100	Angle Rue du Paradis et Rue Anduelle face au 241	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
16	B100	Angle rue du Milieu et rue de Francières face au 281	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
17	P100	Rue de Ruisseau Face au 90	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h vibration à l'ouverture

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique
- ✓ En service
- ✓ Sans anomalie
- ✓ Autorisée
- ✓ Sans problème
- ✗ Non conforme en service

Défense Incendie de la commune de REMY

- Légende**
- * Etat
 - * Anomalie
 - * Visite
 - * Accès
 - X** -Indisponible
 - Avec anomalies
 - Non autorisée
 - Problématique
 - X** -En service
 - Sans anomalie
 - Autorisée
 - Sans problème
 - X** -Non conforme en service

Hydrants		Anomalies				Observations			
N°	Type	Adresse	Diamètre d'allim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Observations
18	P100	Angle Rue de la Mérault et Impasse des Tourterelles	100	100/2x070	X	X	↙	↙	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
19	B100	Angle Rue de la Mérault et Rue Denis Coupelle	100	100	X	X	↙	↙	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
20	B100	Rue de l'Eglise Devant N° 13	100	100	X	X	↙	↙	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h

- Légende**
- * Etat
 - * Anomalie
 - * Visite
 - * Accès
 - X** -Indisponible
 - Avec anomalies
 - Non autorisée
 - Problématique
 - X** -En service
 - Sans anomalie
 - Autorisée
 - Sans problème
 - X** -Non conforme en service

Réserves		Anomalies				Observations			
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Observations
22	MARE	Rue d'Arsy Ets PIHEN	300		↙	X	X	↙	Privé UTILISATION PAR L'INTERIEUR DE LA SOCIETE

- Légende**
- * Etat
 - * Anomalie
 - * Visite
 - * Accès
 - X** -Indisponible
 - Avec anomalies
 - Non autorisée
 - Problématique
 - X** -En service
 - Sans anomalie
 - Autorisée
 - Sans problème
 - X** -Non conforme en service

Hydrants		Anomalies				Observations			
N°	Type	Adresse	Diamètre d'allim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Observations
24	P100	Lieu Dit La Patinerie Devant N° 552	080	100/2x070	X	X	↙	↙	Végétation gênante Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
25	P100	Lieu Dit La Patinerie face 317	100	100/2x070	X	X	↙	↙	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
26	P100	Lieu Dit La Patinerie Devant N° 57	100	100/2x070	X	X	↙	↙	Capot cassé Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
27	P100	Rue de Noyon face au Ets ALPLA France	080	100/2x070	X	X	↙	↙	Manque 1 bouchon de 70 Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
29	P100	Angle Rue de Lachelle rue du Paradis	080	100/2x070	X	X	↙	↙	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
30	P100	Angle Boulevard de la Gare et Rue du Milieu Place communale	100	100/2x070	↙	X	↙	↙	Manque 1 bouchon de 70
31	P100	Angle rue de Francieres et rue de l'Eglise	100	100/2x070	X	X	↙	↙	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h

Défense Incendie de la commune de REMY

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Hydrants						Anomalies		Observations	
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
32	B100	Boulevard de la Gare n°77	100	100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Réserves				Anomalies		Observations		
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Visite	
33	RES	lieu dit hameau de BEAUMANOIR	120	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
					Défaut de signalisation très sale			

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Hydrants						Anomalies		Observations	
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
34	P100	Route d'Arsy face au stade	100	100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Manque 1 bouchon de 70 Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Réserves						Anomalies		Observations	
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
35	ETAN	lieu dit BEAUMANOIR	200	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Hydrants						Anomalies		Observations	
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Défense Incendie de la commune de REMY

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				* Visite				Anomalies	Observations	
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite			
36	P100	nouvelle zone industrielle à coté du stade, Z.A la briquetterie	100	100/2x070	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	poteau fermé lors de la vérification
37	P100	nouvelle zone industrielle à coté du stade, Z.A la Briquetterie	100	100/2x070	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
38	B100	angle Rue d'anduelle et Rue des Lombardus, Place Lalng	100	100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat			* Anomalie			* Visite			Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Etat	* Anomalie	* Accès		
39	RES	800 rd 26, rue de francieres	250	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Défaut de signalisation	Privé

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				* Visite				Anomalies	Observations	
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite			
40	P100	rue fontaine angle du chemin rurale	100	100/2x070	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	