



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupeement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Tillé, le 10 juin 2015

Affaire suivie par : M. le LT A. COPPIN

Réf. : SL.2015.241

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine – BP 20317  
60021 BEAUVAIS CEDEX

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : MOYENNEVILLE  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de MOYENNEVILLE, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 14 points d'eau :

- 13 PI de 100 mm
- 1 point d'aspiration dans un cours d'eau naturel indisponible

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

## Défense Incendie de la commune de MOYENNEVILLE

60440

MOYENNEVILLE

## Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

X Indisponible  
 X Avec anomalies  
 X Non autorisée  
 X Problématique

✓ -En service  
 ✓ -Sans anomalie  
 ✓ -Autorisée  
 ✓ -Sans problème

X -Non conforme  
 X en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
2	P100	Angle Rue du Faubourg et RD N° 26	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
3	P100	Rue de Gournay	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
4	P100	Rue Eugene Boulanger	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
5	P100	Impasse des Acacias face au 2	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
6	P100	rue de la Briquetterie à côté du transformateur électrique	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
7	P100	rue de la Briquetterie	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
8	P100	rue de la Libération face au 193	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
9	P100	rue des 14 Mines du Roy à côté du N° 171	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	

## Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

X Indisponible  
 X Avec anomalies  
 X Non autorisée  
 X Problématique

✓ -En service  
 ✓ -Sans anomalie  
 ✓ -Autorisée  
 ✓ -Sans problème

X -Non conforme  
 X en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
11	COUR	Rue du Moulin RD 36	0	-	X	X	✓	✓	Non conforme : volume inférieur à 120 m3 Défaut de signalisation Niveau faible Végétation gênante PUIT D'ASPIRATION VIDE

## Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

X Indisponible  
 X Avec anomalies  
 X Non autorisée  
 X Problématique

✓ -En service  
 ✓ -Sans anomalie  
 ✓ -Autorisée  
 ✓ -Sans problème

X -Non conforme  
 X en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
14	P100	rue de l'Abreuvoir	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	