




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
Chemin Sans Terre – BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393  
Fax : 03 44 06 21 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Beauvais, le 10 juillet 2013

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN  
Réf. : SL.2013.320

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** Révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de : MAREUIL SUR OURCQ  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Mareuil sur Ourcq, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 25 points d'eau :

- 21 PI de 100 mm présentant des anomalies,
- 2 réserves artificielles présentant des anomalies,
- 2 points d'aspiration dans des cours d'eau naturels.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles **GRÉGOIRE**

## Défense Incendie de la commune de MAREUIL SUR OURCQ

60380

MAREUIL SUR OURCQ

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

✗ -Indisponible  
 ✗ -Avec anomalies  
 ✗ -Non autorisée  
 ✗ -Problématique

✓ -En service  
 ✓ -Sans anomalie  
 ✓ -Autorisée  
 ✓ -Sans problème

✗ -Non conforme  
 ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m <sup>3</sup> / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique							
00001	P100	rue de thury	150	100/2x070	128,00	108,00	115,00	4,80		✓	✗	✓		Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 01/06/2012
00002	P100	RUE DE THURY	100	100/2x070	118,00	107,00	118,00	6,20		✓	✗	✓		Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 01/06/2012
00003	P100	rue de la beugne angle rue de meaux	100	100/2x070	120,00	120,00	120,00	5,00		✓	✗	✓		Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 01/06/2012
00004	P100	rue de collinace angle rue des buttes	100	100/2x070	118,00	95,00	99,00	5,20		✓	✗	✓		Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 01/06/2012
00005	P100	38.rue de souville	100	100/2x070	98,00	92,00	94,00	5,60		✓	✗	✓		Ouverture point d'eau difficile Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 01/06/2012
00006	P100	rue de la tuilerie angle rue de meaux	100	100/2x070	85,00	73,00	77,00	4,80		✓	✗	✓		Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 01/06/2012
00007	P100	65.rue mont houillon angle rue julia muzard	100	100/2x070	97,00	84,00	93,00	5,20		✓	✗	✓		Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 01/06/2012
00008	P100	51 rue julia muzard	100	100/2x070	86,00	76,00	82,00	5,60		✓	✗	✓		Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 01/06/2012
00009	P100	2.rue manie curie	100	100/2x070	70,00	63,00	66,00	4,60		✓	✗	✓		Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 01/06/2012
00010	P100	25 rue julia muzard	150	100/2x070	82,00	72,00	78,00	4,50		✓	✗	✓		Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 01/06/2012
00011	P100	23 allée des coudriers	150	100/2x070	87,00	75,00	80,00	4,50	3,90	✓	✗	✓		Ouverture point d'eau difficile Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 01/06/2012
00012	P100	15 rue julia muzard	150	100/2x070	94,00	68,00	83,00	5,30		✓	✗	✓		Défaut de signalisation Capot cassé	Mesures du SDIS le 01/06/2012
00013	P100	7 rue julia muzard	150	100/2x070	95,00	64,00	75,00	4,60		✓	✗	✓		Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 09/04/2010
00014	P100	5 rue de la chaussée	150	100/2x070	150,00	120,00	136,00	6,60		✓	✗	✓		Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 01/06/2012
00015	P100	13 rue de fuilaines	150	100/2x070	106,00	86,00	102,00	4,60		✓	✗	✓		Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 01/06/2012
00016	P100	33 rue de fuilaines	150	100/2x070	107,00	96,00	104,00	4,40		✓	✗	✓		Ouverture point d'eau difficile Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 01/06/2012
00017	P100	61 rue de fuilaines	150	100/2x070	120,00	100,00	106,00	5,00		✓	✗	✓		Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 01/06/2012

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

✗ -Indisponible  
 ✗ -Avec anomalies  
 ✗ -Non autorisée  
 ✗ -Problématique

✓ -En service  
 ✓ -Sans anomalie  
 ✓ -Autorisée  
 ✓ -Sans problème

✗ -Non conforme  
 ✗ -Non conforme en service

## Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations

## Défense Incendie de la commune de MAREUIL SUR OURCQ

\* Etat  
\* Anomalie  
\* Visite  
\* Accès

-Indisponible  
-Avec anomalies  
-Non autorisée  
-Problématique

-En service  
-Sans anomalie  
-Autorisée  
-Sans problème

-Non conforme  
en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00019	COUR	rue de la fontaine	Inépuisable	-	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation
00020	COUR	rue de la tuilerie	Inépuisable	-	✗	✗	✓	✓	Défaut de signalisation

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	Débits en m3 / h				Pressions				Observations	
						à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00021	P100	Z.I rue des genets	150	100/2x070	74,00	63,00	65,00	4,30		✓	✓	✓	✓	Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 01/06/2012
00022	P100	26 rue du grenier a sel	150	100/2x070	72,00	63,00	66,00	4,20		✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 01/06/2012
00023	P100	place de la gare	100	100/2x070	85,00	68,00	78,00	5,20		✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	Mesures du SDIS le 01/06/2012
00024	P100	14 rue de Thury A l'angle de la rue de Thury et de la rue de l'Eglise	150	100/2x070	131,00	131,00	131,00	5,80		✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 01/06/2012

## Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00025	RES	rue de Fulaines Après le 46	Inépuisable	-	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation