




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

*Reçu*

Tillé, le 8 décembre 2015

Affaire suivie par : M. le LT A. COPPIN

Réf. : NL.2015.256

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine – BP 317  
60021 BEAUVAIS CEDEX

**OBJET** : Révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de BOUCONVILLERS  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de BOUCONVILLERS, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 12 points d'eau :

- 3 PI de 70 mm dont les débits sont compris entre 30 et 60 m<sup>3</sup>/h
- 9 PI de 100 mm

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours

Colonel Luc **CORACK**

## Défense Incendie de la commune BOUCONVILLERS

60090

BOUCONVILLERS

## Légende

- \* Etat -En service -Non conforme en service 
  
 \* Anomalie -Indisponible -Sans anomalie 
  
 \* Accès -Avec anomalies -Autorisée 
  
 \* Signalisation -Non autorisée -Problématique 
  
 -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	
1	P100	rue du Pavé (Société Agrotourbe)	100	100/2x070					
2	P100	Angle chemin de la vigne clos des arpentis	100	100/2x070					Végétation gênante
3	P65	rue du Hameau	080	070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h fuite au niveau de la jointure
4	P100	rue Robert Roussey (face à l'église)	100	100/2x070					
5	P65	rue Pelée	080	070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h fuite au niveau de la jointure
6	P65	rue des Grosselliers	080	070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h fuite au niveau de la jointure
7	P100	angle rue du Pavé rue Robert Roussey	100	100/2x070					
8	P100	lotissement le clos des Arpentis	100	100/2x070					
9	P100	angle Chemin de la Vigne et rue du hameau	100	100/2x070					
10	P100	rue Robert Roussey (face à la rue des grosselliers)	100	100/2x070					
11	P100	rue Fosse de Chars (face ste)	100	100/2x070					
12	P100	Chemin du Stade	100	100/2x070					