


PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Reçu

Tillé, le 5 novembre 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : NL.2015.417

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine BP 317
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : BERNEUIL SUR AISNE
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de BERNEUIL SUR AISNE, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 19 points d'eau :

- 18 PI de 100 mm dont 6 ayant un débit insuffisant
- 1 Point d'aspiration dans un cours d'eau naturel

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services,
D'incendie et de secours



Colonel Luc CORACK

Défense Incendie de la commune de BERNEUIL SUR AISNE

60064 BERNEUIL SUR AISNE

Légende

* Etat		-En service		-En service
* Anomalie		-Sans anomalie		-Sans anomalie
* Accès		-Autorisée		-Autorisée
* Signalisation		-Sans problème		-Sans problème
		-Indisponible		-Non conforme
		-Avec anomalies		-Non conforme
		-Non autorisée		-Non conforme
		-Problématique		-Non conforme

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies		Observations
1	P100	30, Rue Raymond Faroux	100	100/2x070						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Manque capot	
2	P100	14, Rue Raymond Faroux	100	100/2x070						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Manque capot	
3	P100	27, Rue Hippolyte Béranger	125	100/2x070						Manque capot volant cassé	
4	P100	Rue Marcel Rinn, face Rue des Chiens Rouges	125	100/2x070							
5	P100	17, Rue Marcel Rinn	125	100/2x070						Manque capot	
6	P100	3, Rue Marcel Rinn	125	100/2x070							
7	P100	Rue Marcel Rinn, ancienne Sucrierie	125	100/2x070							
8	P100	4, Rue du Centre	125	100/2x070							
9	P100	Place St Rémi	100	100/2x070						Manque capot	
10	P100	46, Rue du Centre	100	100/2x070						Manque capot	
11	P100	80, Rue du Centre	100	100/2x070						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
12	P100	Rue du Centre, face au N° 79	100	100						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
13	P100	14, Rue de Ste Claire	100	100/2x070							
14	P100	34, Rue de Ste Claire	100	100/2x070						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
15	P100	30, Rue des Mazures, angle Rue du Lieutenant Poussot	100	100/2x070							
16	P100	Rue des Chiens Rouges, face Ruelle Martine	100	100/2x070							
17	P100	15, Rue des Mazures	100	100/2x070							

Défense Incendie de la commune de BERNEUIL SUR AISNE

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique

- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème

- Non conforme en service

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
18	COUR	Sortie Berneuil RD 81, Chemin à gauche après la dernière maison	Inépuisable	-					Défaut de signalisation	

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique

- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème

- Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
19	P100	Rue du 8 mai 1945 face au n°24, angle Rue de Guinant	100	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	