



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 23 mars 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : SL.2015.117

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : VILLERS SOUS SAINT LEU  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de VILLERS SOUS SAINT LEU, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 35 points d'eau :

- 1 BI de 100 mm
- 34 PI de 100 mm dont 2 avec un débit insuffisant et 1 indisponible.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense Incendie de la commune de VILLERS SOUS SAINT LEU

60686 VILLERS SOUS SAINT LEU

## Légende

\* Etat  
\* Anomalie  
\* Visite  
\* Accès

**X** Indisponible  
-Avec anomalies  
-Non autorisée  
-Problématique



-En service  
-Sans anomalie  
-Autorisée  
-Sans problème



-Non conforme  
en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00001	P100	Angle rue du Chateau/Impasse des Grosseillers	100	100/2x070	<b>X</b>	<b>X</b>	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00002	P100	1, rue du Chateau/Angle C.D. 92	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00003	P100	17, rue de l'Eglise (Face à l'Eglise)	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00004	P100	Rue de Precy (Face au calvaire)	125	100/2x070	✓	<b>X</b>	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	
00005	P100	Angle rue Coquette/C.D. 44	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00006	P100	Angle rue des Chardonnerets/rue des Etangs	100	100/2x070	✓	<b>X</b>	✓	✓	Végétation gênante	
00007	P100	15, rue des Mesanges	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00008	P100	3, rue des Chardonnerets	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00009	P100	Impasse des Aigles (A coté STE ATOUT LEVAGE)	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00010	P100	10, Impasse des Troenes	100	100/2x070	✓	<b>X</b>	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	
00011	P100	Place des Tilleuils	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00012	P100	8 rue des Accacias	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00013	P100	Rue des Capucines (Face au 8)	100	100/2x070	✓	<b>X</b>	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	
00014	P100	Angle rue des Capucines/Place Marguerite Mouthier	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00015	P100	Angle rue des Capucines/rue des Acacias	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00016	P100	5, rue des Ecoles	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00017	P100	19, rue de la Sabliere	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00018	P100	5, rue des Jonquilles	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00019	P100	Angle rue des Bleuets/rue des Jonquilles	100	100/2x070	<b>X</b>	<b>X</b>	✓	✓	Non conforme : pas d'écoulement d'eau Ouverture point d'eau impossible MANQUE CARRE DE MANOEUVRE	MIS HORS SERVICE PAR LA LYONNAISE 20/01/2012

## Défense Incendie de la commune de VILLERS SOUS SAINT LEU

## Légende

\* Etat  
\* Anomalie  
\* /site  
\* Accès



-Incapable  
-Avec anomalies  
-Non autorisée  
-Problématique



-En service  
-Sans anomalie  
-Autorisée  
-Sans problème



-Non conforme  
en service

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00020	P100	5, rue du Muguet	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00021	P100	7, rue des Melezes	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00022	P100	Rue des Cedres (H.L.M. de Persan)	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00023	P100	8, rue du Jasmin	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00024	P100	Angle Rue des Jonquilles/Rue des Pervenches, (Face au 42 de la rue des Jonquilles)	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00025	P100	7, rue des Primeveres	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00026	P100	19, rue du Chateau d'Eau	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00027	P100	1, rue Jacques Brei (Lotissement du Castel)	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00028	P100	Angle rue Saint Exupery/rue du Général de Gaulle	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00029	P100	C.D. 44 (Face Centre Commercial CHAMPION)	125	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 100	
00030	P100	Stade	400	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
00032	P100	Societe AXTER	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
00033	P100	Avenue des Accacias, (Face au 36)	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00034	P100	Angle rue des Etangs/rue Tardivaud	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00035	P100	4, rue de Paris	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓		Mis en service en 2008
00036	B100	Rue du Général de Gaulle (Au niveau de la stèle)	inconnu	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	Placée sur le chemin piéton devant la stèle du Général de Gaulle. Mise en service en 2008.