



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## PREFET DE L'OISE

### SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Tillé, le 18 novembre 2015

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN

Réf. : AC.NL.2015.434

### LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de la commune de SAINT VAAST DE LONGMONT  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de SAINT VAAST DE LONGMONT, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 16 points d'eau :

- 15 PI de 100 mm
- 1 BI de 100

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
D'incendie et de Secours,

Colonel Luc CORACK

## Défense Incendie de la commune de SAINT VAAST DE LONGMONT

60600

SAINT VAAST DE LONGMONT

## Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Accès  
 \* Signalisation

**X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

**✓** -En service  
 -Sans anomalies  
 -Autorisée  
 -Sans problème

**X** -Non conforme  
 en service

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies		Observations
1	B100	RUE DES CARRIERES	100	100	✓	X	✓	✓		Défaut de signalisation	A réparer
2	P100	ROUTE DE SAINTINES	150	100/2x070	✓	X	✓	✓		Végétation gênante	
3	P100	19 RUE CHATELAINE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
4	P100	CHEMIN DE LA PLAINE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
5	P100	RUE DU FIN FACE ANGLE CLOS DU FAY	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
6	P100	RUE DE BLOIS (EGLISE)	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
7	P100	FACE AU N°15 RUE D'EN HAUT	100	100/2x070	✓	X	✓	✓		Végétation gênante	
8	P100	CHEMIN DE CAPY	100	100/2x070	✓	X	✓	✓		Végétation gênante	
9	P100	CLOS CHATELAINE N° 40	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
10	P100	CLOS CHATELAINE FACE N° 12	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
11	P100	RUE DE BLOIS FACE N° 23	100	100/2x070	✓	X	✓	✓		Végétation gênante	
12	P100	RUE CHATELAINE FACE N° 21	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
13	P100	ROUTE DE SAINTINES	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
14	P100	ANGLE RUE CHATELAINE ET RUE D'EN-HAUT	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
15	P100	CHEMIN DU CLOS DE FAY	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
16	B100	17 RUE PIERRE MADAME	100	100	✓	X	✓	✓		Défaut de signalisation	