


PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 17 décembre 2018

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : AC. 2018 379

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

**OBJET** : Révision Plan Local d'Urbanisme, commune de CUTS  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de Cuts, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 24 Points d'Eau Incendie dont un indisponible.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
D'incendie et de Secours

Contrôleur général Luc **CORACK**

## Défense Incendie de la Commune de CUTS

60189

CUTS

Légende

- \*Etat
- \*Anomalie
- \*Accès
- \*Signalisation
- Inc disponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| N° | Type | Adresse                               | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | *Etat | *Anomalie | *Accès | *Sign. | Anomalies   | Observations                     |
|----|------|---------------------------------------|------------------|--------------------|-------|-----------|--------|--------|---|----------------------------------|
|    |      |                                       |                  |                    |       |           |        |        |   |                                  |
| 1  | P100 | RUE DE LA RAMEE N°1270                | 150              | 100/2x07<br>0      | ✓     | ✓         | ✓      | ✓      |   |                                  |
| 2  | B100 | RUE DE LA RAMEE N°885                 | 150              | 100/2x07<br>0      | ✓     | ✗         | ✓      | ✓      | Ouverture point d'eau difficile<br>ouverture difficile                      | RAS                              |
| 3  | P100 | RUE DE LA RAMEE N°548                 | 125              | 100/2x07<br>0      | ✓     | ✓         | ✓      | ✓      |   |                                  |
| 4  | P100 | RUE DE L'ABBE DEHUE N°224             | 100              | 100/2x07<br>0      | ✓     | ✓         | ✓      | ✓      |   |                                  |
| 5  | P100 | RUE DE LA RAMEE n°253                 | 125              | 100/2x07<br>0      | ✗     | ✗         | ✓      | ✓      | Ouverture point d'eau impossible  | manoeuvre ouverture hydrant dure |
| 6  | P100 | PLACE DU MARECHAL LECLERC<br>(mairie) | 100              | 100/2x07<br>0      | ✓     | ✓         | ✓      | ✓      |   |                                  |
| 7  | P100 | RUE DE LA POMMERY N° 247              | 125              | 100/2x07<br>0      | ✓     | ✓         | ✓      | ✓      |   |                                  |
| 8  | P100 | RUE DE LA PLANQUETTE N°242            | 100              | 100                | ✓     | ✗         | ✓      | ✓      | Ouverture point d'eau difficile   | manoeuvre ouverture hydrant dure |
| 9  | P100 | RUE DU JONQUOY LE HAUT N°90           | 100              | 100/2x07<br>0      | ✓     | ✗         | ✓      | ✓      | Ouverture point d'eau difficile<br>Fuite hydrant BI PI<br>fuite sur chapeau | manoeuvre ouverture hydrant dure |
| 10 | P100 | RUE DU JONQUOY LE BAS                 | 100              | 100/2x07<br>0      | ✓     | ✗         | ✓      | ✓      | Ouverture point d'eau difficile   | manoeuvre ouverture hydrant dure |
| 11 | P100 | RUE DE LA POMMERY N°156               | 100              | 100/2x07<br>0      | ✓     | ✓         | ✓      | ✓      |   |                                  |
| 12 | P100 | RUE DE LA ROUENNERIE N°82             | 080              | 100/2x07<br>0      | ✓     | ✗         | ✓      | ✓      | Fuite hydrant BI PI<br>fuite raccord de 80                                  |                                  |
| 13 | P100 | RUE DE LA ROUENNERIE N°352            | 080              | 100/2x07<br>0      | ✓     | ✗         | ✓      | ✓      | Fuite hydrant BI PI<br>fuite raccord de 80                                  |                                  |
| 14 | P100 | RUE DE LA POMMERY N671                | 100              | 100/2x07<br>0      | ✓     | ✓         | ✓      | ✓      |   |                                  |
| 15 | P100 | RUE DE LA POMMERY N°842               | 100              | 100/2x07<br>0      | ✓     | ✓         | ✓      | ✓      |   |                                  |
| 16 | P180 | RUE DE LA VALLEE                      | 080              | 070                | ✗     | ✗         | ✓      | ✓      |   |                                  |

## Défense Incendie de la Commune de CUTS

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Inc disponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Hydrants |      |                         |                  |                    |       | Anomalies |        |        |  | Observations |  |  |                   |
|----------|------|-------------------------|------------------|--------------------|-------|-----------|--------|--------|--|--------------|--|--|-------------------|
| N°       | Type | Adresse                 | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | *Etat | *Anomalie | *Accès | *Sign. |  |              |  |  |                   |
| 17       | P100 | RUE DE LA POMMERY N°903 | 125              | 100/2x07<br>0      | ✓     | ✓         | ✓      | ✓      |  |              |  |  |                   |
| 18       | P100 | 611 RUE BRUN MARVILLE   | 125              | 100/2x07<br>0      | ✗     | ✗         | ✓      | ✓      |  |              |  |  | débit insuffisant |
| 19       | P100 | RUE BRUN MARVILLE N°406 | 125              | 100/2x07<br>0      | ✗     | ✗         | ✓      | ✓      |  |              |  |  |                   |
| 20       | P100 | RUE DE GOURNAY          | 125              | 100/2x07<br>0      | ✓     | ✓         | ✓      | ✓      |  |              |  |  |                   |

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Inc disponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| PENA |      |                                      |               |       |           | Anomalies |        |  |  | Observations |  |  |                         |
|------|------|--------------------------------------|---------------|-------|-----------|-----------|--------|--|--|--------------|--|--|-------------------------|
| N°   | Type | Adresse                              | m3/h Ré-alim. | *Etat | *Anomalie | *Accès    | *Sign. |  |  |              |  |  |                         |
| 21   | ETAN | Rue de la Vallée, FERME DE LA VALLEE |               | ✓     | ✗         | ✓         | ✓      |  |  |              |  |  | Défaut de signalisation |

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Inc disponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Hydrants |      |                   |                  |                    |       | Anomalies |        |        |  | Observations |  |  |  |
|----------|------|-------------------|------------------|--------------------|-------|-----------|--------|--------|--|--------------|--|--|--|
| N°       | Type | Adresse           | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | *Etat | *Anomalie | *Accès | *Sign. |  |              |  |  |  |
| 22       | P100 | RUE DE BERLINCAMP | 125              | 100/2x07<br>0      | ✓     | ✓         | ✓      | ✓      |  |              |  |  |  |

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Inc disponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| PENA |      |   |               |       |           | Anomalies |        |  |  | Observations |  |  |                         |
|------|------|---|---------------|-------|-----------|-----------|--------|--|--|--------------|--|--|-------------------------|
| N°   | Type | Adresse   | m3/h Ré-alim. | *Etat | *Anomalie | *Accès    | *Sign. |  |  |              |  |  |                         |
| 23   | CITE | Rue Isidore de Pommery, entrée parking maison de retraite |               | ✓     | ✓         | ✓         | ✓      |  |  |              |  |  |                         |
| 24   | CITE | Rue du Brun Marville, HAMEAU DE GIZANCOURT                |               | ✓     | ✗         | ✓         | ✓      |  |  |              |  |  | Défaut de signalisation |