



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Tillé, le 14 février 2019

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : AC. 2019 53

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

**OBJET** : Révision Plan Local d'Urbanisme, commune de LASSIGNY  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de LASSIGNY, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 44 Points d'Eau Incendie, dont deux sont actuellement indisponibles.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
D'incendie et de Secours

Contrôleur Général Luc CORACK

## Défense Incendie de la Commune de LASSIGNY

60350

LASSIGNY

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m <sup>3</sup> / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	P100	Rue de la tour Rolland en face du n°28	150	100/2x070	68	60		3,8	1,0	✓	✓	✓		Vérification effectuée avec le service des eaux Contrôle technique du service des eaux en 2018	
2	P100	rue de la misacard face au n°18	150	100/2x070	97	85		4,8	1,0	✓	✓	✓		Vérification effectuée avec le service des eaux Contrôle technique du service des eaux en 2018	
3	P100	rue de la misacard face au n°30	150	100/2x070	112	95		4,9	1,0	✓	✓	✓		Vérification effectuée avec le service des eaux Contrôle technique du SDIS en 2015	
4	B100	Rue de la misacard face au n° 42	150	100/2x070	86	76		4,4	1,0	✓	✓	✓		Vérification effectuée avec le service des eaux Contrôle technique du service des eaux en 2018	
5	P100	rue du Tacot angle rue du piemont	150	100/2x070	102	83		4,3	1,0	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2018	
6	P100	rue du Rhonel au n°2	150	100/2x070	149	134		5,0	1,0	✓	✓	✓		Vérification effectuée avec le service des eaux Contrôle technique du service des eaux en 2017	
7	P100	Rue du Rhonel , face au n°9	150	100/2x070	150	137		5,6	1,0	✓	✓	✓		Vérification effectuée avec le service des eaux Contrôle technique du service des eaux en 2017	
8	P100	Rue du Pissot , face au n°12	150	100/2x070	99	83		5,3	1,0	✓	✓	✓		Vérification effectuée avec le service des eaux Contrôle technique du service des eaux en 2017	
9	P100	Rue st Claude	150	100/2x070	178	153		5,7	1,0	✓	✓	✓		Vérification effectuée avec le service des eaux Contrôle technique du service des eaux en 2017	
10	P100	rue de la Maladrerie	150	100/2x070	139	118				✓	✓	✓		Vérification effectuée avec le service des eaux Contrôle technique du service des eaux en 2017	

## Défense Incendie de la Commune de LASSIGNY

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m <sup>3</sup> / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar à 0,6 bar	Statique	Dynamique							
11	P100	rue de la croix st clauda	150	100/2x070	156	133	5,0	1,0	✓	✓	✓	✓		Vérification effectuée avec le service des eaux Contrôle technique du service des eaux en 2017	
12	P100	place du souvenir (pharmacie)	150	100/2x070	125	109	5,3	1,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS en 2015	
13	P070	Rue du près vert face au n°9	080	070	53	45	4,3	1,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2018	
14	P100	Rue du troisseau	150	100/2x070	72	63	3,9	1,0	✓	✓	✓	✓		Vérification effectuée avec le service des eaux Contrôle technique du service des eaux en 2018	
15	P100	Rue de la tour rolland , face au n°18	150	100/2x070	70	61	4,2	1,0	✓	✓	✓	✓		Vérification effectuée avec le service des eaux Contrôle technique du service des eaux en 2018	
16	P100	ferme de malmaison	150	100/2x070	70	50	5,0	1,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2017	
17	P070	hameau de la potiere n°11	070	070	37	27	4,0	1,0	✗	✗	✗	✗		Non conforme : débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h (Débit à 1 bar = 27m <sup>3</sup> / h)	
18	P100	rue des Accacias face au n°28	150	100/2x070	98	84	5,0	1,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2017	
19	P100	Rue st anne	150	100/2x070					✗	✗	✗	✗		Non conforme : pas d'écoulement d'eau	
20	P100	résidence des personnes âgées	150	100/2x070	30	26	4,5	1,0	✗	✗	✗	✗		Non conforme : débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h (Débit à 0,6 bar = 27m <sup>3</sup> / h) (Débit à 1 bar = 26m <sup>3</sup> / h)	
21	P100	rue des écoles	150	100/2x070	110	92	5,2	1,0	✗	✗	✗	✗		Boulonnerie et joint à la base HS	
22	P100	rue des pommiers	150	100/2x070	85	72	5,0	1,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2017	
23	P100	Collège	150	100/2x070	92	79	4,6	1,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2018	
24	P100	rue de la misacard face au n° 87	150	100/2x070	81	72	4,0	1,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2018	
25	P100	rue du puit BERNEUX	150	100/2x070	134	115	4,5	1,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2017	
26	P100	rue de la cavée MARGOT	150	100/2x070	168	147	5,7	1,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2017	

## Défense Incendie de la Commune de LASSIGNY

Légende

* Etat	-Indisponible	-En service	-Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	-Sans anomalie
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	-Autorisée
* Signalisation	-Problématique	-Sans problème	-Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
27	P100	rue du poil coq en face du n° 04 bis	150	100/2x070	136	113		5,0	1,0	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2017	
28	P100	rue du Plémont en face du n°28	150	100/2x070	97	83		4,2	1,0	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2018	
29	P100	rue de la basse ville au n°10	150	100/2x070	70	62		5,5	1,0	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2018	
30	P100	rue de plessier , angle rue marcel poulain	150	100/2x070	93	79		4,7	1,0	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2018	
31	P100	déchetterie	150	100/2x070	94	83		5,0	1,0	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2017	

Légende

* Etat	-Indisponible	-En service	-Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	-Sans anomalie
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	-Autorisée
* Signalisation	-Problématique	-Sans problème	-Sans problème

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
33	CITE	la poterie	75		✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS en 2014	

Légende

* Etat	-Indisponible	-En service	-Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	-Sans anomalie
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	-Autorisée
* Signalisation	-Problématique	-Sans problème	-Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
34	P100	rue du chateau d'eau	150	100/2x070	154	121		4,8	1,0	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2017	
35	P100	cié des Aulnaies	150	100/2x070	89	77		4,5	1,0	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2018	

Légende

* Etat	-Indisponible	-En service	-Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	-Sans anomalie
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	-Autorisée
* Signalisation	-Problématique	-Sans problème	-Sans problème

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations

## Défense Incendie de la Commune de LASSIGNY

Légende

* Etat	-Indisponible	-En service	-Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	-Sans anomalie
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	-Non conforme
* Signalisation	-Problématique	-Sans problème	-Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Statique	Dynamique						
37	P100	Angle de la Tour Roland et Rue StAnne	150	100/2x070	70	65	4,3	1,0	1,0	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2018	
38	P100	Rue St Crépin	150	100/2x070	106	88	5,3	1,0	1,0	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2018	

Légende

* Etat	-Indisponible	-En service	-Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	-Sans anomalie
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	-Non conforme
* Signalisation	-Problématique	-Sans problème	-Sans problème

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
40	ETAN	FERME DE LA TAULETTE	1800		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS en 2012
41	ETAN	FERME DE LA TAULETTE	600		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS en 2012

Légende

* Etat	-Indisponible	-En service	-Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	-Sans anomalie
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	-Non conforme
* Signalisation	-Problématique	-Sans problème	-Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Statique	Dynamique						
43	P100	Chemin des BOEUFs	150	100/2x070	160	146	5,8	1,0	1,0	✓	✓	✓		Vérification effectuée avec le service des eaux	
44	P100	RD 76 Route de Candor, A proximité des serres	100	100/2x070	169	149	5,0	1,0	1,0	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2015	
45	P100	rue, croix saint claude	100	100/2x070	150	132	5,0	1,0	1,0	✓	✓	✓		Contrôle technique du service des eaux en 2017	