



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 17 septembre 2019

Affaire suivie par : M. le Ltn Antoine COPPIN

Réf. : AC. 2019 305

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
BP 20317
60021 BEAUVAIS cedex

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de Crépy-En-Valois
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de Crépy-En-Valois vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 162 Points d'Eau incendie publiques dont 5 sont actuellement indisponibles.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieur Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,

Contrôleur général Luc CORACK

Commune de CREPY EN VALLOIS

60176

CREPY EN VALLOIS

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anormale	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	RUE SAINT GERMAIN FACE A DISTRIBUTE	200	070/2x100	✗	i	✓	✓	Mise à l'arrêt par les services de la SAUR	Mise à l'arrêt par les services de la SAUR.
2	P100	RUE SAINT ELOI	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
3	P100	RUE SAINT GERMAIN PRES DE SODIMATEX	200	070/2x100	✓	i	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Fuite hydrant B1 P1	
4	P100	RUE LOUIS ARMAND PRES DE LA COLAS	150	100/2x070	✓	i	✓	✓	PI PRET DU MUR	
5	P100	RUE DU BOIS DE TILLET ANGLE RUE GUSTAVE EIFFEL	200	070/2x100	✓	✓	✓	✓		
6	P100	RUE DU BOIS DE TILLET FACE A FM	200	070/2x100	✓	i	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	
7	P100	RUE DU BOIS DE TILLET FACE A FM	200	070/2x100	✓	i	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	
8	P100	RUE ALFRED SAUVY FACE A FEDERAL MOGUL	200	070/2x100	✓	✓	✓	✓		
9	P100	FACE A CUISINELLA	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
10	P100	RUE DES PLATANES FACE AU N°6	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
11	P100	RUE DES PLATANES FACE AU N°7	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
12	P100	RUE DES TILLEULS FACE AU N°20	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
13	P100	RUE DES PEUPLIERS FACE AU N°3	100	100/2x070	✓	i	✓	✓	PI PRET DU MUR /STATIONNEMENT GENANT	
14	P100	RUE HENRI LAROCHE FACE AU N°49	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
15	P100	RUE HENRI LAROCHE FACE AU N°19	100	100/2x070	✓	i	✓	✓	Végétation gênante	
16	P100	RUE DU BOIS DE TILLET FACE A MOTOBRLE	200	070/2x100	✓	i	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Végétation gênante	
17	B100	RUE DU BOIS DE TILLET FACE AU N°16	200	070/2x100	✓	i	✓	✓	Défaut de signalisation	
18	P100	RUE SADI CARNOT FACE AU N°40	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
19	P100	RUE SADI CARNOT ANGLE RUE DESNOYELLES	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
20	P100	RUE DESNOYELLES FACE AU N°9	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Légende

- *Etat
- *Anormale
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- ✗Non conforme en service

Commune de CREPY EN VALOIS

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Etat	Anomalie	Accès	Sign.	Anomalies	Observations
21	P100	RUE JEAN JAURES FACE AU N°1	100	100/2x070	✓	?	✓	✓	Capot cassé	
22	P100	RUE RATISBONNE ANGLE RUE DE LA SABLONNIERE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		numérotation manquante
23	P100	RUE DE LA SABLONNIERE FACE AU N°5	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
24	P100	RUE DE LA SABLONNIERE FACE AU N°30	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		numérotation manquante
25	P100	RUE PASTEUR ANGLE RUE JULES MICHELET	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		numérotation manquante
27	P100	RUE MARIE ROTSEN ANGLE AVENUE KENNEDY	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		numérotation manquante
28	P100	RUE DU CHEMIN DES DOCKS	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
29	P100	RUE MARIE ROTSEN FACE AU LYS DU VALOIS	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
30	P100	RUE CHARLES GOUNOD FACE AU N°13	100	100/2x070	✓	?	✓	✓	Non conforme : pression < à 1 bar	manque numérotation
31	P100	MAGASIN CHAMPION A L'ENTREE DU MAGASIN	100	100/2x070	✓	?	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
32	P100	AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY FACE AU N°15	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
33	P100	RUE DES CHENES	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
34	P100	RUE CLAUDE DEBUSSEY FACE AU N°9	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
35	P100	RUE CLAUDE DEBUSSEY FACE AU N°14	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
36	P100	RUE CLAUDE DEBUSSEY FACE AU N°1	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
37	P100	RUE HECTOR BERLIOZ PRES DE LA TOUR	100	100/2x070	✓	?	✓	✓	Fuite hydrant BI PI	manque numérotation
38	P100	RUE JULES MASSENET FACE AU RESTAURANT SCOLAIRE	100	100/2x070	✗	?	✓	✓	2 raccords 65 hors service.	
39	P100	RUE JULES MASSENET FACE AU RESIDENCE ANDRE MESSAGER	100	100/2x070	✓	?	✓	✓	Capot cassé	
40	P100	RUE JULES MASSENET FACE AU N°28	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
41	P100	RUE MAURICE RAVEL FACE TOUR GABRIEL FAURE	100	100/2x070	✓	?	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Manque 1 bouchon de 70	
42	P100	RUE MAURICE RAVEL FACE AU N°15	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Legende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service
* Anomalie	✗	-Avec anomalies	✓	-Sans anomalie
* Accès	?	-Non autorisée	✓	-Autorisée
* Signalisation	?	-Problématique	✓	-Sans problème
	✗		✗	-Non conforme en service

Commune de CREPY EN VALLOIS

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
43	P100	RUE DES BRAYES FACE AU N°18	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
44	P100	RUE MARIE ROTSEN FACE AU N°63	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
45	P100	RUE DES CEDRES PRES DU LYCEE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		manque marquage
46	P100	RUE COUPERIN FACE AU N°8	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
47	P100	RUE COUPERIN FACE AU N°28	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
48	P100	IMPASSE DANIELAUBER FACE AU N°9	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		manque numérotation
49	P100	RUE FLAUBERT FACE AU N° 42	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
50	P100	RUE ALPHONSE DAUDET FACE AU N° 11	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
51	P100	RUE RABELAIS FACE AU N°29	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
52	P100	RUE MOLIERE FACE AU N°1	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
53	P100	RUE MARIVAUX ANGLE RUE MONTAIGNE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
54	P100	RUE RONSARD FACE AU BOIS	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
55	P100	RUE STENDHAL FACE AU N°42	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
56	P100	RUE VERLAINE FACE AU N°16	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
57	P100	RUE LEVALLOIS PERRET FACE AU GARAGE	100	100/2x070	✓	!	✓	✓		Végétation gênante Manque 1 bouchon de 70
58	P100	RUE BEETHOVEN PRES DU ROND POINT	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
59	P100	RUE LEVALLOIS PERRET FACE AU N°54	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
60	P100	RUE LEVALLOIS PERRET FACE AU N°18 BIS	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
61	P100	RUE DES BLEUETS ANGLE RUE DES VIOLETTES	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
62	P100	RUE DES PRIMEVERES FACE A LA MAISON DE RETRAITE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
63	P100	RUE DES GENTIANES FACE AU N°8	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
64	P100	RUE DES PIVOINES FACE AU N°25	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Légende

*Etat	✓	-Indisponible	✗	-En service	✓	-Non conforme en service	✗
*Anomalie	!	-Avec anomalies	✗	-Sans anomalie	✓		
*Accès	✓	-Non autorisée	✗	-Autorisée	✓		
*Signalisation	!	-Problématique	✗	-Sans problème	✓		

Commune de CREPY EN VALOIS

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
65	P100	RUE DES PIVOINES FACE AU N°6	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		manque numerotation
66	P100	RUE DES IRIS ANGLE RUE DES ROSES	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		manque numerotation
67	P100	RUE DES COQUELICOTS FACE AU N°4	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
68	P100	RUE DES ANEMONES FACE AU N°18	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
69	P100	RUE DES GENETS FACE AU N°14	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
70	P100	RUE DES BRUYERES FACE AU N°34	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
71	P100	RUE DES BRUYERES FACE AU N°2	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		manque numerotation
72	P100	RUE DES AUBEPINES FACE AU N°5	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
73	P100	RUE DES RONCETTES FACE AU N°15	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
74	P100	RUE DES RONCETTES FACE AU N°14	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
75	B100	RUE RAYMOND POINCARE ANGLE RUE TURQUIN	100	100	✓	!	✓	✓	Défaut de signalisation	
76	P100	RUE DU DOCTEUR CALMETTE ANGLE RUE TURQUIN	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
77	B100	AVENUR DE SENLIS ANGLE RUE RAYMOND POINCARE	100	100	✓	✓	✓	✓		
78	B100	AVENUE MONDESIIR FACE AU N°12	100	100	✓	!	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Défaut de signalisation	
79	P100	RUE DU DOCTEUR CALMETTE FACE AU N°10	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
80	B100	AVENUE DE SENLIS FACE AU N°9	100	100	✓	!	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Défaut de signalisation	
81	P100	AVENUE DE SENLIS ANGLE RUE BERTHELOT	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
82	P100	CLOS SAINT HUBERT FACE AU N°8	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
83	P100	RUE DE VERDUN RESIDENCE ST AGATHE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
84	P100	RUE DE VERDUN	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
85	P100	RUE ZELL MOSEL FACE AU N°19	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Legende

* Etat	✓	-En service
* Anomalie	!	-Sans anomalie
* Accès	✓	-Autorisée
* Signalisation	!	-Sans problème
	✗	-Indisponible
	✗	-Avec anomalies
	!	-Non autorisée
	!	-Problématique
	✗	-Non conforme en service

Commune de CREPY EN VALLOIS

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
86	P100	RUE ZELL MOSEL FACE AU N°14	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		manque numérotation
87	P100	RUE CLAUDE MONNET FACE AU N°15	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
88	P100	RUE AUGUSTE RENOUF FACE AU N°7	100	100/2x070	✓	<i>i</i>	✓	✓	Capot cassé	
89	P100	RUE PIERRE ET MARIE CURIE FACE AU N°2	100	100/2x070	✓	<i>i</i>	✓	✓	PI PRET DU MUR	
90	B100	RUE ST GEORGES FACE AU N°4	100	100	✓	<i>i</i>	✓	✓	Défaut de signalisation	travaux
91	P100	RESIDENCE ST GEORGE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
92	P100	MAGASIN MONOPRIX	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
93	P100	AVENUE PAUCHET FACE AU N°3	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
94	P100	RESIDENCE DU CHEVAL BLANC	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		manque numérotation
95	B100	PRES DU PORTAL DE MONOPRIX	100	100	✓	<i>i</i>	✓	✓	Défaut de signalisation SOUS PLAQUE D EGOULT NON SIGNALE	
96	B100	BOULEVARD VICTOR HUGO PRES DE LA GARE	100	100	✓	✓	✓	✓		
97	P100	RUE DE LA PETITE VITSESE PRES RPA	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
98	P100	BOULEVARD VICTOR HUGO PRES INTERMARCHÉ	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		manque numérotation
99	B100	BOULEVARD VICTOR HUGO SUR LE PARKING INTERMARCHÉ	100	100	✓	<i>i</i>	✓	✓	Défaut de signalisation	
100	B100	RUE SAINT LAZARE FACE A LA MAISON DU CONSEIL GENERAL	100	100	✓	<i>i</i>	✓	✓	Défaut de signalisation	
101	B100	RUE SAINT LAZARE FACE AU N°56	100	100	✓	<i>i</i>	✓	✓	Défaut de signalisation	
102	P100	RUE DE VEZ FACE AU N°12	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
103	P100	RUE SAINT LAZARE FACE A LA BOULANGERIE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
104	B100	ANGLE RUE NATIONAL ET RUE ST LAZARE	100	100	✓	<i>i</i>	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Défaut de signalisation	
105	B100	RUE GOLAND FACE AU N°7	100	100	✓	<i>i</i>	✓	✓	Défaut de signalisation	
106	B100	PLACE GAMBETTA ANGLE RUE DU FOUR	100	100	✓	<i>i</i>	✓	✓	Défaut de signalisation ATTENTION PRESENCE DE VEHICULES SUR LA BOUCHE INCENDIE.	

Legende

*Etat	✓	-Indisponible	✗	-En service	✓	-Non conforme
*Anomalie	<i>i</i>	-Avec anomalies	✗	-Sans anomalie	✓	
*Accès	✓	-Non autorisée	✗	-Autorisée	✓	
*Signalisation	✓	-Problématique	✗	-Sans problème	✓	

Commune de CREPY EN VALOIS

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
107	B100	RUE DU FOUR ANGLE RUE CARDIN	100	100	✓	i	✓	✓	Défaut de signalisation	
108	B100	REU FAIDHERBE FACE AU N° 7 BIS	100	100	✓	i	✓	✓	Défaut de signalisation	
109	P100	PLAGE DE LA REPUBLIQUE ANGLE RUE LAMARTINE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
110	B100	RUE NATIONALE FACE AU N°43	100	100	✓	i	✓	✓	Défaut de signalisation	
111	P100	RUE J.J ROUSSEAU FACE A LA POSTE	100	100/2x070	✓	i	✓	✓	Défaut de signalisation ATTENTION VEHICULES EN STATIONNEMENT DEVANT LE P1	
112	P100	RUE J.J ROUSSEAU FACE ANCIEN CS	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
113	P100	RUE DE LA HANTE FACE AU CLOCHER ST THOMAS	100	100/2x070	✓	i	✓	✓	Capot cassé	
114	P100	COURS FOCH DERRIERE LE COLLEGE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		maque numerotation
115	P100	RUE J.J ROUSSEAU FACE AU N° 22	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
116	B100	RUE J.J ROUSSEAU FACE AU N°32	100	100	✗	i	✓	✓	Non conforme : pas d'écoulement d'eau Défaut de signalisation RACCORD CASSE / BIA REMPLACER, SUITE COMPTE RENDU DE LA SAUR.	
117	P100	RUE DE SOISSONS ANGLE RUE HYPPOLITE CLAIR	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		manque numerotation
118	P100	ROUTE DE SOISSONS ANGLE RUE JEAN MOULIN	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
119	P100	RUE BARTHOLOME PRES HLM	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
120	P100	AVENUE DE L EUROPE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		manque numerotation
121	P100	AVENUE DE L EUROPE PRES DE LA BOULANGERIE	100	100/2x070	✓	i	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile MAL ORIENTE TROP PRES DE LA CLOTURE	
122	P100	RUE DES TOURNELLES FACE AU N° 8	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
123	P100	RUE DES TOURNELLES DERRIERE POCLAIN	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
124	P100	ROUTE DE SOISSONS FACE SILO	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
125	P100	ROUTE DE SOISSONS FACE JUY	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service
* Anomalie	i	-Avec anomalies	✓	-Sans anomalie
* Accès	✓	-Non autorisée	✓	-Autorisée
* Signalisation	✓	-Problématique	✓	-Sans problème
	✗		✗	-Non conforme en service

Commune de CREPY EN VALOIS

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
126	P100	AVENUE GERARD DE NEVAL PRES GYMNASSE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
127	P100	RUE DE L EGLISE DANS BOULLANT	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
128	P100	RUE SAINT GERMAIN FACE A GAMM VERT	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
129	P100	ROUTE DE PIERREFOND PRES DE LA FERME	100	100/2x070	✓	i	✓	✓	FUITE AU RACCORD DE 70	
130	P100	RUE DU CLOS D ORLEANS	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
131	P100	CHEMIN DES VIGNES DANS LE VIRAGE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
132	P100	RUE D HAZEMONTFACE AU N°16	100	100/2x070	✓	i	✓	✓	Manque capot	
133	B100	RUE DE LA FOSSE FACE AU N°13	100	100	✓	i	✓	✓	Défaut de signalisation	
134	B100	RUE THIERS PRES DU RESTAURANT LE CENTURION	100	100	✓	i	✓	✓	Défaut de signalisation	
135	P100	RUE DES ROSES FACE AU N°20	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
136	P100	SOCIETE DOCKS DU BATIMENT PRIVE	100	100/2x070	✓	i	✓	✓	PI PRIVE A CONTROLE	
137	P100	CD 25 CARREFOUR FACE ENTREE SABLIERE	100	100/2x070	✓	i	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile PRISE DE MESURES DIFFICILE PI RECOUVERT PAR LES ORDURES GENS DU VOYAGES	
138	P100	5 RUE BLAISE PASCAL	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
139	P100	SOCIETE DOCKS DU BATIMENT PRIVE	100	100/2x070	✓	i	✓	✓	PI PRIVE A CONTROLE	
140	P100	RUE MARIE AMPERE (A L ENTRE)	100	100/2x070	✓	i	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
141	P100	RUE MARIE AMPERE FACE AU GARAGE RENAULT	100	100/2x070	✓	i	✓	✓	FUITE BOUCHON DE 100	
142	B100	RUE GEORGES CLEMANCEAU	100	100	✓	✓	✓	✓		Végétation gênante PEI Inaccessible PI INACCASSIBLE, CELUI-CI DANS UNE HAIE. SUITE COMPTE RENDU SAUR.
143	P100	RUE DES MARONNIER FACE AU N°23	100	100/2x070	✗	i	✓	✓		
145	P100	RESIDENCE LES HORTENSIAS	100	inconnu	✓	i	✓	✓	Végétation gênante PROBLEME ACCESSIBILITE	

Légende

*Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service
*Anomalie	i	-Avec anomalies	✓	-Sans anomalie
*Accès	i	-Non autorisée	✓	-Autorisée
*Signalisation	i	-Problématique	✓	-Sans problème
	✗		✗	-Non conforme en service

Commune de CREPY EN VALOIS

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
146	P100	RUE DES ERABLES ANGLE RUE DE LA SABLONNIERE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
149	B100	ROUTE DE COMPIEGNE PRES DU CIMETIERE DE L EGLISE ST DENIS	100	070	✓	<i>i</i>	✓	✓	Défaut de signalisation	
156	P100	ALLEE DES LYS DU VALOIS AU MILIEU DU LOTISSEMENT	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
157	P100	ALLEE DES LYS DU VALOIS FACE A LA CHAPELLE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
158	P100	RUE ANTOINE LAURENT FACE AU N°2	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
159	P100	RUE ANTOINE LAURENT FACE N° 33	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
160	P100	RUE DES ERABLES	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
161	B100	RD 335 FACE ETABLISSEMENT ESCALE AUTO	100	100/2x070	✗	<i>i</i>	✓	✓	Ouverture point d'eau impossible Végétation gênante carre de manoeuvre hs	acces tres difficile vegetation genante ++++

Légende
 * Etat ✗ -Indisponible ✓ -En service
 * Anomalie *i* -Avec anomalies ✗ -Non conforme
 * Accès *i* -Non autorisée
 * Signalisation -Problématique -Sans problème

PENNA

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
162	RES	RD 332 MAISON FUNERAIRE		✓	✓	✓	✓		

Légende
 * Etat ✗ -Indisponible ✓ -En service
 * Anomalie *i* -Avec anomalies ✗ -Non conforme
 * Accès *i* -Non autorisée
 * Signalisation -Problématique -Sans problème

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
163	P100	avenue des erables residence les vilas du valois	100	100/2x070	✓	<i>i</i>	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
164	B100	RUE ALBERT DELAFOSSE FACE AU RUE	100	070	✓	<i>i</i>	✓	✓	Défaut de signalisation	
165	P100	RUE BLAISE PASCALAU FOND DE LA RUE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
166	P100	RUE DU BOIS DE TILLET FACE A EXTENSION FM	150	070/2x100	✓	✓	✓	✓		PREVOIR RECEPTION ET NUMEROTATION
167	B070	RUE JEAN JAURES FACE AU N°25	100	070	✓	<i>i</i>	✓	✓	Défaut de signalisation	

Légende
 * Etat ✗ -Indisponible ✓ -En service
 * Anomalie *i* -Avec anomalies ✗ -Non conforme
 * Accès *i* -Non autorisée
 * Signalisation -Problématique -Sans problème

Commune de CREPY EN VALLOIS

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
					✓	!	✓	!		
168	B100	ROUTE DE SOISSONS FACE SOLAUFIL MECAFILTER	150	100	✓	!	✓	✓	Défaut de signalisation	
169	B100	PROLONGEMENT RUE EIFFEL BOUCLAGE RUE HENRI LAROCHE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
170	B100	ANGLE ROUTE DE COMPIEGNE ET DE SERYMAGNEVAL	100	070/2x100	✓	✓	✓	✓		
171	P100	RUE DE L'EGLISE. CHEMIN DE BEMONT. HAMEAU DE BOUILLANT.	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
172	B100	angle rue de l eglise rue des etangs hameau de bouillant	100	100	✓	!	✓	!	Défaut de signalisation défaut de signalisation	

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service