



Den Braven

Den Braven France

Z.I. du Meux | Rue du buisson du roi
BP 20114 | 60881 Le Meux Cedex
France

T +33 (0)3 44 91 68 68

F +33 (0)3 44 91 68 91

E infos@denbraven.fr

www.denbraven.fr

Le Meux le 22 octobre 2015

Monsieur Francis MONFAUCON

Chef de secteur

SAUR

5, rue du Four Saint-Jacques

60200 Compiègne

Madame Sabrina ASSATI

Référente QHSE

Den Braven France

Rue du Buisson du Roi

60881 Le Meux

sassati@denbraven.fr

03 44 91 50 61

Recommandé avec AR N°1A 117 475 3828 2

Objet : Demande de débits d'eau associés à différentes bornes à incendie

Monsieur,

Par le présent courrier nous faisons suite aux différents échanges que nous avons eus avec Monsieur Xavier PIERRETTE.

Den Braven France est en cours d'actualisation de son autorisation d'exploiter. Ce dossier doit être remis en préfecture les prochaines semaines.

Lors de notre démarche, nous avons rencontré le SDIS de l'Oise afin de définir une stratégie de défense en cas de départ de feu sur notre site.

Le commandant du SDIS Monsieur LALOUETTE nous a demandé de nous présenter à vous afin d'obtenir les débits d'eau disponibles aux bornes à incendie les plus proches, et ce 24h/24h et 7 jours sur 7. Cette information leur est nécessaire afin de déterminer la réserve en eau disponible pour l'extinction d'un incendie sur notre site.

Les bornes à incendie les plus proches sont :

- N°40 Type B100 Rue du Général de Gaulle Angle rue du Buisson du Roi
- N°41 Type B100 Rue du Général de Gaulle Angle rue de la Noue
- N°43 Type B100 Rue du Bois Barbier Devant les établissements « Chanel Parfums Beauté »
- N°44 Type B100 Rue du Buisson du Roi Face aux établissements « Jet-service »

Aussi nous vous prions de nous informer des débits disponibles que nous pouvons reporter au SDIS et dans notre dossier d'autorisation.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Madame Sabrina ASSATI
Référente QHSE

Monsieur Thierry FAYAND
Directeur Général

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- * Indisponible
- * Avec anomalies
- * Non autorisée
- * Problématique
- * En service
- * Sans anomalie
- * Autorisée
- * Sans problème
- * Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Débits en m ³ /h			Pressions		Etat	Anomalie	Accès	Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
32	B100	rue de la Grande Prée à l'entrée des "Entrepôts de l'Oise"	250	100	270	261	0	6.2	0	✓	✗	✓		Problème de stationnement des véhicules	Mesures du SDIS en 2015
39	B100	rue du Général de Gaulle devant "Volvo"	400	100	83	80	0	6	0	✓	✓	✓		Mesures du SDIS en 2015	Mesures du SDIS en 2015
40	B100	rue du Général de Gaulle angle rue du Buisson du Roi	400	100	280	248	0	6	0	✓	✓	✓		Mesures du SDIS en 2015	Mesures du SDIS en 2015
44	B100	rue du Buisson du Roi face aux etbs "Jet-service"	150	100	176	161	0	6	0	✓	✓	✓		Mesures du SDIS en 2015	Mesures du SDIS en 2015
43	B100	rue du Bois Barbier devant les etbs "Chanel Parfums Beauté"	250	100	320	280	0	6.2	0	✓	✓	✓		Mesures du SDIS en 2015	Mesures du SDIS en 2015
42	B100	rue du Bois Barbier à l'entrée des etbs "Valoir"	250	100	305	267	0	6.5	0	✓	✓	✓		Mesures du SDIS en 2015	Mesures du SDIS en 2015
41	B100	rue du Général de Gaulle angle rue de la Noue	400	100	270	240	0	6.4	0	✓	✓	✓		Mesures du SDIS en 2015	Mesures du SDIS en 2015
48	B100	Société "Uranie" rue de la Noue 100m après la barrière	150	100	250	240	0	6.2	0	✓	✓	✓		Mesures du SDIS en 2015	Mesures du SDIS en 2015

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- * Indisponible
- * Avec anomalies
- * Non autorisée
- * Problématique
- * En service
- * Sans anomalie
- * Autorisée
- * Sans problème
- * Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m ³	m ³ /h Ré-alim.	Etat	Anomalie	Accès	Sign.	Anomalies		Observations
									Heure	Heure	
46	COUR	chemin de halage derrière les etbs "Chanel Parfums Beauté"	Inépuisable		✓	✗	✓	✓		Défaut de signalisation Vu le 05/05/2015	Mesures du SDIS en 2015